



ФИО КЛИЕНТА: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: СКАНДИНАВИЯ

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
СОСЕНСКОЕ, СКАНДИНАВСКИЙ БУЛ., ДОМ NN, КОР. N,
КВ. NNN
ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА: 29.08.2020 09:00

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №1

1. ЛАМИНАТ У ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
2. ЛАМИНАТ У ПРАВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
3. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ С ОКНОМ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
4. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ НАПРОТИВ ОКНА, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
5. ПРАВАЯ СТЕНА, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ БОЛЕЕ 10 ММ
6. ЛАМИНАТ, ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ПОЛОТНАМИ ЛАМИНАТА БОЛЕЕ 0.5 ММ/ НЕ ЗАКРЫТЫ ЗАМКИ
7. ОБОИ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЛОТНАХ
8. НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЛОТНА/МОЛДИНГА
9. ЛАМИНАТ, ОТКЛОНЕНИЕ ПОЛА ОТ ГОРИЗОНТАЛИ БОЛЕЕ 5 ММ НА 1 М
10. БАЛКОННЫЙ БЛОК, ЗАЗОР НА ПРИМЫКАНИИ ИМПОСТА К ПРОФИЛЮ БАЛКОННОЙ ДВЕРИ
11. БАЛКОННЫЙ БЛОК, МУСОР В ПРИТВОРАХ СТВороК
12. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, УСТАНОВЛЕН НЕ ПО УРОВНЮ
13. ОКНО, ПЛЕНКА, НЕ УДАЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С ПРОФИЛЕЙ ОКОННОГО БЛОКА
14. БАЛКОННЫЙ БЛОК, ПВХ ПРОФИЛЬ РАМЫ, ЦАРАПИНЫ /СКОЛЫ
15. ПРАВАЯ СТЕНА, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ОБОЯХ
16. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ ГЛУХОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК
17. НЕ ОТШЛИФОВАНА ПОВЕРХНОСТЬ ОТКОСОВ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ)
18. ОКНО, ТРЕЩИНА / ЗАЗОР НА ПРИМЫКАНИИ ОТКОСА К РАМЕ ОКОННОГО БЛОКА
19. БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ, ЦАРАПИНЫ/ОКАЛИНЫ/БРАК НА СТЕКЛОПАКЕТАХ
20. ПЛИНТУС, ПОВРЕЖДЕНИЕ (СКОЛ/ВМЯТИНА/ТРЕЩИНА/ДЕФОРМАЦИЯ)
21. СТЕНА С ВХОДОМ, ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ ПОД ОБОЯМИ
22. ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК, ОТСУТСТВУЕТ
23. ЛЕВАЯ СТЕНА, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ

КОМНАТА №2

24. ОБОИ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЛОТНАХ
25. ЛАМИНАТ У ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
26. ЛАМИНАТ У ПРАВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
27. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ С ОКНОМ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
28. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ НАПРОТИВ ОКНА, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ



ФИО КЛИЕНТА: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: СКАНДИНАВИЯ

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
СОСЕНСКОЕ, СКАНДИНАВСКИЙ БУЛ., ДОМ NN, КОР. N,
КВ. NNN
ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА: 29.08.2020 09:00

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

29. ПЛИНТУС, ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛИНТУСОМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕН/ПОЛА
30. СТЕНА С ОКНОМ, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
31. ОКНО, ТРЕЩИНА / ЗАЗОР НА ПРИМЫКАНИИ ОТКОСА К РАМЕ ОКОННОГО БЛОКА
32. ЛАМИНАТ, СКОЛ/ЦАРАПИНА/ПРОЖЕГ
33. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ ГЛУХОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК
34. ОКНО, ПВХ ПРОФИЛЬ РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ
35. ЛЕВАЯ СТЕНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
36. ПРАВАЯ СТЕНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
37. ПРАВАЯ СТЕНА, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ОБОЯХ
38. СТЕНА С ОКНОМ, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
39. ОКНО, ПОДОКОННИК, ЗАЗОР МЕЖДУ РАМОЙ ОКОННОГО БЛОКА И ПОДОКОННИКОМ
40. СТЕНА НАПРОТИВ ОКНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
41. СТЕНА НАПРОТИВ ОКНА, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОЕВ
42. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, НЕ ЗАКРЕПЛЕН КОЖУХ КОНВЕКТОРА
43. ОКНО, ШТАПИК, НЕ ЗАКРЫТ/УСТУПЫ МЕЖДУ ШТАПИКАМИ СТЕКЛОПАКЕТА ОКОННОГО БЛОКА
44. НЕ ОТШЛИФОВАНА ПОВЕРХНОСТЬ ОТКОСОВ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ)
45. ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК, ОТСУТСТВУЕТ
46. ОКНО, ОТЛИВ, ПОВРЕЖДЕН, СКОЛ/ЦАРАПИНЫ/ДЕФОРМАЦИЯ/КОРРОЗИЯ

БАЛКОН/ЛОДЖИЯ №1

47. ПЛИНТУС, ПОЛ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ КРАСКОЙ
48. ПЛИТКА ПОЛ, УСТУПЫ МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
49. ЗАТИРКА ПОЛ, ПРОПУСКИ/НАПЛЫВЫ ЗАТИРКИ В ШВАХ ПЛИТКИ/РАЗНОТОННОСТЬ
50. СКОЛ В ШТУКАТУРНОМ СЛОЕ ПРАВОЙ СТЕНЫ
51. ОКНО, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОКОННОГО БЛОКА, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ
52. ОКНО, ОТЛИВ, НЕ УДАЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
53. ОКНО, ВНЕШНИЙ ПРАВЫЙ ОТКОС, НЕ УДАЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
54. ОКНО, ВНЕШНИЙ ЛЕВЫЙ ОТКОС, НЕ УДАЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
55. ОКНО, СТВОРКА/СТВОРКИ, ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА
56. ОТСУТСТВУЮТ ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ПРОФИЛЕ РАМЫ ХОЛОДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
57. ПОТОЛОК, НЕПРОКРАС ПОВЕРХНОСТИ
58. ОКНО, УПЛОТНИТЕЛЬ, НЕ ЗАПРАВЛЕН В ПАЗ



ФИО КЛИЕНТА: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: СКАНДИНАВИЯ

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
СОСЕНСКОЕ, СКАНДИНАВСКИЙ БУЛ., ДОМ NN, КОР. N,
КВ. NNN
ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА: 29.08.2020 09:00

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- 59. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ ГЛУХОЙ СТВОРКИ, ОТСУТСТВУЮТ/ЧАСТИЧНО ОТСУТСТВУЮТ ШТАПИКИ
- 60. ОГРАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НЕ ЗАКРЕПЛЕНА

ТУАЛЕТ

- 61. ЛЕВАЯ СТЕНА, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 62. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 63. СТЕНА С ВХОДОМ, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 64. ПРАВАЯ СТЕНА, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 65. ЗАТИРКА ПРАВАЯ СТЕНА, ПРОПУСКИ/НАПЛЫВЫ ЗАТИРКИ В ШВАХ ПЛИТКИ/РАЗНОТОННОСТЬ
- 66. ЗАТИРКА ПОЛ, ПРОПУСКИ/НАПЛЫВЫ ЗАТИРКИ В ШВАХ ПЛИТКИ/РАЗНОТОННОСТЬ
- 67. НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ДЕФОРМИРОВАН МОЛДИНГ
- 68. ЛЕВАЯ СТЕНА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ 20 ММ
- 69. ПЛИТКА, ПРАВАЯ СТЕНА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- 70. ПЛИТКА ПОЛ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКИ ПОЛА
- 71. НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОТКЛОНЕНИЕ ПОЛА ОТ ГОРИЗОНТАЛИ БОЛЕЕ 5 ММ НА 1 М
- 72. РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТСУТСТВУЕТ
- 73. РАКОВИНА, ОТСУТСТВУЕТ
- 74. ПЛИТКА, ПРАВАЯ СТЕНА, УСТУПЫ МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
- 75. ПЛИТКА ПОЛ, УСТУПЫ МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

КУХНЯ

- 76. НЕ ОТШЛИФОВАНА ПОВЕРХНОСТЬ ОТКОСОВ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ)
- 77. ПЛИТКА КОРОТКО ПОДРЕЗАНА У ПЛИНТУСА
- 78. ПЛИТКА ПОЛ, СКОЛ, ОКАЛ, ТРЕЩИНА, ЦАРАПИНА
- 79. ПЛИТКА ПОЛ, УСТУПЫ МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
- 80. ЛЕВАЯ СТЕНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
- 81. ПРАВАЯ СТЕНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
- 82. ПРАВАЯ СТЕНА, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ОБОЯХ
- 83. СТЕНА С ОКНОМ, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ



ФИО КЛИЕНТА: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: СКАНДИНАВИЯ

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
СОСЕНСКОЕ, СКАНДИНАВСКИЙ БУЛ., ДОМ NN, КОР. N,
КВ. NNN
ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА: 29.08.2020 09:00

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

84. СТЕНА С ВХОДОМ, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
85. СТЕНА НАПРОТИВ ОКНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
86. ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК, ОТСУТСТВУЕТ
87. ОКНО, ПОДОКОННИК, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ЦАРАПИНА/СКОЛ/ПРОЖЕГ/ТРЕЩИНА)
88. ОКНО, ТРЕЩИНА / ЗАЗОР НА ПРИМЫКАНИИ ОТКОСА К РАМЕ ОКОННОГО БЛОКА
89. СТЕНА ВЕНКОРОБА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ 20 ММ
90. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРПУСА (СКОЛ/ЦАРАПИНА/ВМЯТИНА)
91. НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОТКЛОНЕНИЕ ПОЛА ОТ ГОРИЗОНТАЛИ БОЛЕЕ 5 ММ НА 1 М
92. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ ЛЕВОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК
93. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ СРЕДНЕЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК
94. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ ГЛУХОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК
95. ОБОИ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЛОТНАХ
96. РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТСУТСТВУЕТ

КОРИДОР

97. ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК, ОТСУТСТВУЕТ
98. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРОБКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ
(СКОЛ/КОРРОЗИЯ/ЦАРАПИНА/ВМЯТИНА)
99. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ДЕФЕКТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА(СКОЛЫ, ЦАРАПИНЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ)
100. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, НЕ РАБОТАЕТ ЗАВЕРТКА(ЗАМОК) ДВЕРИ
101. ЩИТ МЕХАНИЗАЦИИ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ КОРПУСА КРАСКОЙ
102. ОБОИ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЛОТНАХ
103. ЛАМИНАТ У ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
104. ЛАМИНАТ У ПРАВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
105. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ НАПРОТИВ ВХОДА, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
106. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ С ВХОДОМ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
107. ЛЕВАЯ СТЕНА, МОРЩИНЫ НА ОБОЯХ
108. ЛЕВАЯ СТЕНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
109. ПРАВАЯ СТЕНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
110. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
111. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОЕВ
112. СТЕНА С ВХОДОМ, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ
113. ЛАМИНАТ, СКОЛ/ЦАРАПИНА/ПРОЖЕГ



ФИО КЛИЕНТА: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: СКАНДИНАВИЯ

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
СОСЕНСКОЕ, СКАНДИНАВСКИЙ БУЛ., ДОМ NN, КОР. N,
КВ. NNN
ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА: 29.08.2020 09:00

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- 114. ПЛИНТУС, НЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ
- 115. ПРАВАЯ СТЕНА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ 15 ММ
- 116. ЛАМИНАТ, ОТКЛОНЕНИЕ ПОЛА ОТ ГОРИЗОНТАЛИ БОЛЕЕ 5 ММ НА 1 М

ВАННАЯ

- 117. ПЛИТКА, ЛЕВАЯ СТЕНА, ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЗВУЧАНИЯ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ
- 118. ПЛИТКА ПОЛ, УСТУПЫ МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
- 119. ПЛИТКА, ПРАВАЯ СТЕНА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- 120. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, ПЛИТКА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- 121. ПЛИТКА ПОЛ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКИ ПОЛА
- 122. УНИТАЗ, СЛОМАН РЫЧАГ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
- 123. СМЕСИТЕЛЬ, НЕ ЗАКРЕПЛЕН СМЕСИТЕЛЬ ВАННЫ / РАКОВИНЫ
- 124. СМЕСИТЕЛЬ ВАННЫ, КРИВО УСТАНОВЛЕН
- 125. НА МОМЕНТ ОСМОТРА ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ ГВС, ХВС
- 126. ЛЕВАЯ СТЕНА, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 127. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 128. СТЕНА С ВХОДОМ, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 129. ПРАВАЯ СТЕНА, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ
- 130. СТЕНА С ВХОДОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ЗАЗОРЫ МЕЖДУ КОРПУСОМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ
- 131. НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОТКЛОНЕНИЕ ПОЛА ОТ ГОРИЗОНТАЛИ БОЛЕЕ 5 ММ НА 1 М
- 132. РАКОВИНА, ОТСУТСТВУЕТ СИФОН
- 133. СМЕСИТЕЛЬ РАКОВИНЫ НЕ ПОДКЛЮЧЕН

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- 134. ОТСУТСТВУЮТ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
- 135. ЛАМИНАТ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- 136. ОБОИ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЛОТНАХ
- 137. ОКНО, ЗАГРЯЗНЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ
- 138. ПОЛ, ОТСУТСТВУЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОЖЕК



ФИО КЛИЕНТА: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: СКАНДИНАВИЯ

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ
СОСЕНСКОЕ, СКАНДИНАВСКИЙ БУЛ., ДОМ NN, КОР. N,
КВ. NNN
ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА: 29.08.2020 09:00

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- 139. НА МОМЕНТ ОСМОТРА ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ ГВС, ХВС
- 140. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ЗАГРЯЗНЕНИЕ КОРПУСА / РЕБЕР
- 141. ОКНО, КАПЕЛЬНИКИ, ОТСУТСТВУЮТ КРЫШКИ НА ВОДООТВОДЯЩИХ ШЛИЦАХ РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА
- 142. СТЕНА С ВХОДОМ, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ОБОЯХ
- 143. ПЛИНТУС, НЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ
- 144. ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК, ОТСУТСТВУЕТ